



PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D. LGS 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ELETTRICI E OLEODINAMICI E DEI SERVOSCALA DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA (S50_2021)

CIG: 89523809AD

RDO n. 2909451

Verbale n. 2

Sub-procedimento soccorso istruttorio

In data **10 gennaio 2022 alle ore 12.00**, il RUP, ing. Michele Turchiarelli, prosegue la procedura negoziata a seguito della RDO n. 2909451 indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori elettrici e oleodinamici e dei servoscala dell'Università di Foggia, provvedendo a verificare la documentazione inviata dai concorrenti oggetto del sub-procedimento di soccorso istruttorio per la fase amministrativa.

Infatti, il RUP, facendo seguito alle risultanze del verbale n. 1, prot. n. 63086-IX/2 del 23/12/2021 - Verbali di gara n. 24/2021, ha provveduto ad avviare il sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti di MARROCCO ELEVATORS SRL, SCHINDLER SPA e BRINDISI ELEVATORI SRL che hanno presentato offerta per la RDO su indicata.

Dall'analisi della documentazione inviata a mezzo della piattaforma MEPA, con scadenza alle ore 12.00 del 10 dicembre, il RUP rileva che:

1. al concorrente **MARROCCO ELEVATORS SRL**, la cui irregolarità formale riguardava l'assenza dell'allegato 2 bis (Dichiarazione art. 80 soci cessati), con la nota inviata il 23 dicembre 2021 a mezzo piattaforma MEPA, il concorrente MARROCCO ELEVATORS SRL ha regolarizzato la propria posizione trasmettendo la documentazione mancante.
2. al concorrente **SCHINDLER SPA**, la cui irregolarità formale riguardava l'assenza dell'allegato 2 bis (Dichiarazione art. 80 soci cessati), con la nota inviata il 29 dicembre 2021 a mezzo piattaforma MEPA, il concorrente SCHINDLER SPA trasmettendo la documentazione mancante.
3. al concorrente **BRINDISI ELEVATORI SRL**, la cui irregolarità formale riguardava l'assenza, con la nota inviata il 23 dicembre 2021 a mezzo piattaforma MEPA, il concorrente BRINDISI ELEVATORI SRL ha regolarizzato la propria posizione trasmettendo la documentazione mancante.

Il RUP, terminata la fase verifica della documentazione amministrativa relativa al sub-procedimento del soccorso istruttorio, chiude la seduta alle 12.40.

Il RUP
Ing. Michele Turchiarelli